

## Installationsanleitung für Taqto Home-Client und Remote UI Software Version 3.2.1



Autor: Herbert Schmidt

Stand: 02.07.2020

Version: 3.0

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Vorwort .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Software-Upgrade Taqto Home-Client und Remote UI.....</b>	<b>6</b>
2.1.	Installation der Taqto Home-Client Software .....	6
2.2.	Installation der Taqto Remote UI Software .....	6
<b>3.</b>	<b>Einrichten des Zugangs zum Server mit Taqto 3.2.1.....</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Allgemeiner Hinweis.....</b>	<b>8</b>

## Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Beschreibung	Geänderte Kapitel
1.0	04.06.2020	Ersterstellung	alle
2.0	10.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung der Darstellung der Korrekturen und Verbesserungen</li> <li>• Formaler Fehler: Referenz wurde falsch angezeigt</li> </ul>	Kap. 1; Kap. 2.2
3.0	02.07.2020	Anpassung der Taqto Versions-Nr. in Abbildung 2	Kap. 3

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Menu-Fenster für Server IP Adresse .....	7
Abbildung 2: Einstellungen Remote UI .....	7
Abbildung 3: Einstellungen Home-Client .....	8

## 1. Vorwort

Die vorliegende Installationsanleitung beschreibt die Vorgehensweise für den Software-Upgrade des Taqto Home-Clients und der Taqto Remote UI auf die Software-Version 3.2.1.

Der Zugang zum Taqto-Server (Wirksystem) mit dem Software-Release 3.2.1 am Standort Neu-Ulm bei der Firma s.i.g. (Hoster) bleibt unverändert.

### Hintergrund:

Im Rahmen der Software-Pflege und Weiterentwicklung stellt Airbus jedes Jahr ein bis zwei neue Software Release zur Verfügung, um neben Fehlerkorrekturen Anforderungen/Verbesserungen unserer Kunden zeitnah in einem neuen SW-Release umsetzen zu können.

Aktuell steht der **Taqto SW-Release 3.2.1** zur Verfügung.

Die Korrekturen sowie die Verbesserungen von Release 3.0 (derzeit in Hessen installiert) bis zum Release 3.2.1 stellen sich wie folgt dar:

### Korrekturen

Gegenstand	Korrektur mit Taqto Release
Korrektur der Abstürze des Taqto-Dienstes	Rel. 3.1
Taqto Benutzeroberfläche: alphanumerische Sortierung der Spalte „letztes Update“	Rel. 3.1
Korrektur der Sprachauswahl (deutsch, englisch) bei der Anmeldung von Taqto Client und Taqto Remote UI	Rel. 3.1
Mit dem Taqto Release-Wechsel von 2.6.1 zu 3.0 war keine Programmierung der Firmware (Flashen) mit dem Home Client möglich. Dieser Fehler ist mit Rel. 3.1 behoben.	Rel. 3.1
Bei der Verbindung einer Remote UI mit einem SW-Release älter als die aktuelle Taqto Server Release Version wird ab Rel. 3.1 eine Fehlermeldung angezeigt.	Rel. 3.1
Die Programmierung des Pagers konnte aufgrund eines SCK-Konfigurationsfehlers nicht ausgeführt werden. Dieser Fehler wurde korrigiert.	Rel. 3.2
Korrektur der fehlerhaften Anzeige beim Vergleich der Terminalkonfiguration und der Taqto-Konfiguration (Datenbank) nach der Programmierung des Terminals mit neuen Parametern.	Rel. 3.2.1
Langsame oder instabile USB-Verbindungen führen Taqto während der Aktualisierung der Terminal Software zum Absturz. Fehler wurde korrigiert	Rel. 3.2.1

### Verbesserungen

Gegenstand	Korrektur mit Taqto Release
Anzeige der TASK-Konfiguration mit allen Änderungen und der Möglichkeit der Speicherung. Die gespeicherte TASK kann bearbeitet werden und eine neue TASK kann aus der bearbeiteten TASK wieder erstellt werden.	Rel. 3.2

Gegenstand	Korrektur mit Taqto Release
<p>Verbesserung der Benutzeroberfläche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vergabe z.B. eines Namen an mehrere Pager gleichzeitig;</li><li>• Der Datei-Browser merkt sich jetzt, ob die Dateien zuvor nach Größe, letzte Datei oder Inhaltstyp sortiert wurden.</li></ul>	Rel. 3.2

Folgende Betriebssystem-Versionen unterstützen die Remote UI und Home-Client Applikation:

- Windows 10 (64bit)
- Windows 8 (64bit) / Windows 8.1 (64bit)
- Windows 7 (64bit)

## 2. Software-Upgrade Taqto Home-Client und Remote UI

Folgende Hinweise sind bezüglich der Installation zu beachten:

- Für die Installation des Home-Clients werden Admin-Rechte benötigt, da während der Installation auch die Treiber für die Schnittstelle zum Pager installiert werden.
- Während der Installation werden automatisch alle vorherige Taqto Versionen deinstalliert.



Die Installationsdateien stehen im **P8GR Hessen Abrufsystem** im Bereich Produkte Kategorie „Services“ zur Verfügung.


Der Software-Upgrade des Taqto Home-Client und Remote UI ist spätestens vor Einführung der neuen Pager Software, Release V8.5x-0\_008 durchzuführen.

### 2.1. Installation der Taqto Home-Client Software

Die Installation des Taqto Home-Client erfolgt wie jede normale Windows Applikation durch Ausführen der entsprechenden .exe Datei.

Die Exe-Datei für den **Home-Client** lautet:

Setup for Airbus DS HL44 Taqto Home Client Software 3.2.1-1720.exe

 Setup for Airbus DS HL44 Taqto Home Client Software 3.2.1-1720	28.01.2020 16:09	Anwendung	96.996 KB
--	------------------	-----------	-----------

Die Eintragung der Zugangsadresse zum Taqto-Server ist dem Kapitel 3 zu entnehmen.

### 2.2. Installation der Taqto Remote UI Software


Die Installation von Remote UI erfolgt wie jede normale Windows Applikation durch Ausführen der entsprechenden .exe Datei.



Haben Sie die Applikation Taqto Remote UI nicht auf Ihrem Rechner installiert, so brauchen Sie diese Installation nicht auszuführen.

Die Exe-Datei für die **Remote UI** lautet:

Setup for Airbus DS HL43 Remote UI Software 3.2.1-1720.exe

 Setup for Airbus DS HL43 Remote UI Software 3.2.1-1720	28.01.2020 16:06	Anwendung	131.881 KB
--	------------------	-----------	------------

Die in der Abbildung 1 einzutragende Zugangsadresse zum Taqto-Server „Server IP Address“ ist dem Kapitel 3 zu entnehmen.




Abbildung 1: Menu-Fenster für Server IP Adresse

### 3. Einrichten des Zugangs zum Server mit Taqto 3.2.1




Der Taqto-Server am Standort Neu-Ulm ist mit dem **gleichen Zugang** wie bisher ausgestattet. Die Adresse lautet: **taqto-hessen.de**.

Im Falle eines Software-Upgrades ist die Zugangsadresse bereits eingetragen. Nur im Falle einer Neuinstallation ist die Adresse wie in Abbildung 2 und in Abbildung 3 beim Remote UI und Home-Client einzutragen.

- **Remote UI:**

Entweder bereits bei der Installation:



oder nachträglich in der Login-Maske:




Abbildung 2: Einstellungen Remote UI

- Home-Client:




Abbildung 3: Einstellungen Home-Client

## 4. Allgemeiner Hinweis

Im Falle von Problemen bei der Installation des Software Upgrades melden Sie sich bitte bei der Airbus Hotline für Pager Hessen:

Tel.: 0800 P8GR BOS oder 0800 7847 267